

Rodny Rody Gminy
Tomosów Maz
Eugeniusz Gaworczyński

Nadany 11.03.2019.

Wójt Gminy Tomosów Maz
Franciszek Sempiet

za pośrednictwem

Przewodniczącej Rady Gminy
Tomosów Maz
Krzysztof Piarsciński

Interpelacja

W dniu 10.03.2019. odbyłem spotkanie z mieszkańcami
wsi tenisko, przekazano mi, że po ostatnich intensywnych
opadach deszczu na drodze powiatowej przebiegającej
przez wieś na wysokości posesji 198 przy stopniu
traktacji elektrycznej nr 19 jezdnia zolona jest
woda z opadów.

W dniu 11.03.2019. razem ze osobami we
wskazane miejsce. Informacje te potwierdziła
się. Na odniku jezdnia o długości około 20 m
i 3/4 jej szerokości stoi woda nie mająca
nigdzie odpływu.

Jeździec w tym miejscu nie posiada utworzonego
pobocza, miękka trawienie od strony południowej
zolona jest całkowicie wodą. Aby przejść ten odbytek
trzeba wejść na wysoki narwany pas ziemi co jest
dużym utrudnieniem i powoduje zagrożenie
bezpieczeństwa w ruchu pieszym zarówno dla dzieci
a także ruchu pojazdów.

Jako właściciel w miejscu tym istnieje przepust,
który jest całkowicie niedostępny, z przekazu
mieszkańców wynika, że w trakcie budowy kondrocyj
wykonano zasypkę rurę przepustową, nie można wejść
tym samym odpływ wody w kierunku północnym.

W związku z powyższym w imieniu mieszkańców
wnoszę o szybką i skuteczną interwencję w tej
sprawie w celu przygotowania drożności przepustu
i tym samym usunięcie zagrożenia w ruchu drogowym

Wpłynęła do Rady Gminy T.M.

11.03.2019r.